

ORD.: N° 1081 /

ANT.: Su Oficio Ord. N° 048/2016 de fecha 11/05/2016, solicitando pronunciamiento en relación a la intervención, que implica demolición de inmueble ubicado en calle Los Libertadores N° 208, Sector Centro, Chañaral Alto, comuna de Monte Patria.

MAT.: Emite pronunciamiento en relación a la intervención que implica demolición de inmueble ubicado en calle Los Libertadores N° 208, Sector Centro, Chañaral Alto, comuna de Monte Patria.

ADJ.: Ficha Técnica de Catastro individual de vivienda afectada, Folio N° 0403-008-000888, de fecha 29 de Septiembre de 2015.

30 JUN. 2016

LA SERENA,

A : SR. MAX CAMPAÑA MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE COQUIMBO

En relación a su solicitud de pronunciamiento respecto de la intervención en el inmueble de calle Los Libertadores N° 208, Sector Centro, Chañaral Alto, comuna de Monte Patria, ubicado en Zona de Conservación Histórica y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, informo a Ud. lo siguiente:

1. El inmueble se encuentra emplazado en la zona ZCH (Zona de Conservación Histórica) de la ciudad de Monte Patria, Localidad de Chañaral Alto, (Resolución Exenta GORE N° 12 de 07/03/06, D. O. de 09/09/06), a un costado de calle Los Libertadores N° 208, acera norte.




Fig. 1: Imagen Satelital Ubicación Inmueble

2. Se solicita la demolición total del inmueble, ya que fue seriamente afectado por el terremoto del 16 de Septiembre de 2015.

CHAÑARAL ALTO




Fig. 2: inmueble ubicado en ZCH, según PRC vigente de Monte Patria



Fig. 3 y 4: Vista daños, desde exterior.




Fig. 5: Vista desde exterior, muro fachada.

3. El inmueble corresponde a una edificación con destino vivienda, la cual se encuentra en regulares condiciones de estabilidad en lo que respecta a su estructura. Debido principalmente a los efectos del terremoto recién pasado. Que genero desaplome de muros, rupturas en esquinas y colapso de elementos estructurales de la vivienda.



Fig. 6: Fachada Principal y entorno

4. El inmueble no presenta valores culturales relevantes que constituyan un hito de significación urbana, además no mantiene materialidad original tanto en revestimientos exteriores como interiores. En lo que respecta al entorno, el inmueble se emplaza en un sector que presenta características blandas en cuanto a condiciones para ser modificadas. La fachada continua se encuentra interrumpida en diversos tramos, debido a la demolición de viviendas a causa de daños estructurales y falta de mantenimiento, además la vivienda presenta Ficha técnica de catastro individual de vivienda afectada, realizada por profesional SERVIU, región de Coquimbo, indicando daño no reparable.

5. Considerando lo dispuesto en la Resolución N° 95 de fecha 30 de septiembre de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; que establece exigencias extraordinarias a las que deberán ajustarse la construcción, reconstrucción y reparación de edificios, o la demolición de ellos, en las zonas afectadas por la catástrofe en la provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

Se deben seguir las siguientes condiciones extraordinarias para la construcción, reconstrucción, reparación y demolición de edificaciones dañadas, cito textual:

I. "De las demoliciones

1. Respecto de la demolición, sea esta parcial o total, de edificios con valor patrimonial, se deben distinguir previamente dos casos de demolición:

a) Localidades en que hubiere efectuado una declaración de Monumento Histórico y/o Zona Típica conforme a lo dispuesto en la ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales, o se hubiere señalado Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica en el correspondiente Plan Regulador Comunal conforme al inciso segundo del artículo 60° del DFL N° 458 de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en las cuales las obras de demolición deberán contar con el visto bueno previo del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, respectivamente.

b) Localidades en las que no existía una declaración de Monumento Histórico y/o Zona Típica, efectuada de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 17.288 o Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica, pero en las cuales se reconozca un valor patrimonial arquitectónico que preservar para rescatar la identidad cultural y/o la imagen urbana de la localidad, en caso de deterioro evidente con peligro de derrumbe que comprometa la integridad de las personas.

En ambos casos, de no ser practicable la alternativa de estabilizar la edificación, debido al deterioro evidente y/o el peligro de derrumbe que comprometa la integridad de las personas y, producto de esto, se deba demoler total o parcialmente, se deberá cumplir con las siguientes exigencias:

- Se deberá demoler en forma progresiva el edificio dañado, y en ningún caso proceder a demoler por bloques o por volteo. Todo el material que se retire durante la demolición, debe ser separado de otros escombros sin valor y almacenado de tal manera que pueda ser conservado, revisado y, eventualmente, reutilizado para la futura reconstrucción o reparación, según corresponda.

En caso de demolición total de la edificación, o de una parte importante de esta, se deberán dejar los muros existentes a una altura entre 30 cm. Hasta 1 metro de altura, con el fin de reconocer posteriormente la configuración de la planta de la edificación y su implantación en el predio, todo ello para facilitar su reconstrucción.

- Al avanzar progresivamente con la demolición, deberán rescatarse todos los elementos arquitectónicos y ornamentales – internos o externos- que puedan ser reutilizados posteriormente, tales como:
 - Puertas y ventanas: marcos, hojas, rejas, herrajes u otros elementos similares.
 - Techumbre: elementos de la estructura de techumbre o integrantes del sistema de techumbre incluida la cubierta y cielos, especialmente cuando se trate de maderas.
 - Muros, Pilares, Columnas: todos aquellos elementos verticales y horizontales que formen parte de la edificación dañada por la catástrofe tales como pilares o columnas, dinteles, arcos, antepechos, barandas.
 - Pisos y pavimentos. Todos aquellos elementos horizontales que formen parte de pisos y pavimentos o de sus terminaciones, tales como envigados, entablados, guardapolvos, junquillos.



- Elementos varios de valor arquitectónicos, arqueológico, o documental, tales como piedras labradas, cornisas, molduras, artonados de cielos, retablos, imajinería interior, cuando corresponda.
 - En aquellas edificaciones dañadas para las que no existieren antecedentes gráficos de esta, podrá prepararse un levantamiento y/o un registro, incluido un archivo fotográfico, con el fin de facilitar su reconstrucción, reparación o restauración posterior. Siendo así, labor de efectuar ese levantamiento recaerá en el propietario de la edificación. Lo anterior, sin perjuicio que esa labor sea efectuada por el respectivo municipio, por la respectiva Secretaría Regional Ministerial, y/o el Consejo de Monumentos Nacionales en atención al valor que estas entidades pudieran atribuir a la edificación dañada.
2. Respecto de los escombros sin valor obtenidos de las demoliciones efectuadas en edificaciones, no comprendidas en el numeral 1, precedente, estos deberán ser derivados a los lugares de disposición final que para dicho efecto haya determinado la respectivo autoridad competente."

6. Por lo tanto, en relación a la solicitud de pronunciamiento en el marco del artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcción y respecto de la demolición del inmueble ubicado en calle Los Libertadores N° 208, Sector Centro, Chañaral Alto, Comuna de Monte Patria; esta Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo informa favorable respecto de la demolición total del inmueble.

Saluda atentamente a Ud.



EDWIN MIRANDA VELOZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
IV REGIÓN
VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DE COQUIMBO
Secretario Regional



PMC/JVK/MGS/LDR/ldr.-
Ord. Int. N° 381/2016

DISTRIBUCION:

- DESTINATARIO
- Sr. Director de Obras Municipales de Monte Patria. (c.i.)
- Unidad Desarrollo Urbano e Inf. MINVU IV Región (2)
- Oficina de Partes

FECHA VISITA	29-09-2015
NOMBRE PROFESIONAL	MARCOS JOPIA
SERVICIO	SERVIU
REGIÓN	IV - Región de Coquimbo
PROFESIÓN	Ingeniero Civil

REGIÓN	IV - Región de Coquimbo
COMUNA	Monte Patria
FOLIO:	04303-008-000888



**FICHA TÉCNICA DE CATASTRO
INDIVIDUAL DE VIVIENDA AFECTADA**
Terremoto Zona Norte 2015



Este certificado sólo acredita el nivel de daño de la vivienda, según encuesta de evaluación técnica de fecha indicada en este documento y no acredita propiedad.

MORADORES EN LA VIVIENDA
sí <input checked="" type="checkbox"/>
no <input type="checkbox"/>

ANTECEDENTES DEL ENCUESTADO (Pedir entrevistar Jefe Familia, en caso de no encontrarse en la vivienda entrevistar a un integrante mayor de 18 años)			
NOMBRE DEL ENCUESTADO		RUN o DNI	INDICAR SI ES JEFE DE FAMILIA
YESSICA LORENA VÉLEZ ROJAS		12398183-9	sí <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
SEXO	ESTADO CIVIL	FECHA DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD
Femenino	Divorciado/a	27-02-1973	Chilena
NOMBRE DEL CÓNYUGE		RUN DEL CÓNYUGE	
----		----	

DATOS PROPIEDAD AFECTADA				
DIRECCIÓN				
CALLE	NÚMERO	CASA	BLOCK	
AVENIDA LOS LIBERTADORES	208	A	----	
DEPARTAMENTO	PISO	MANZANA	SITIO	
----	----	----	----	
POBLACIÓN/VILLA		COMUNA		
CENTRO		Monte Patria		
LOCALIDAD		ZONA	TELÉFONO	
Chañaral Alto		Rural	----	
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN		ACCESO A LA VIVIENDA		
PROPIETARIO <input checked="" type="checkbox"/> ARRENDATARIO PERMISO DE OCUPACIÓN OCUPANTE IRREGULAR OTRA		CON SUBSIDIO SIN SUBSIDIO <input checked="" type="checkbox"/> N/R		
NÚMERO DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR				
MENORES	ADULTOS	TOTAL GRUPO FAMILIAR	PERSONAS CON REQUERIMIENTO ESPECIAL	ADULTOS MAYORES
1	1	2	0	0

DATOS DE HABITANTES DE LA VIVIENDA AL MOMENTO DE LA EMERGENCIA		
LUGAR DE HABITACIÓN TRANSITORIA DEL GRUPO FAMILIAR PRINCIPAL (DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA)		
VIVIENDA AFECTADA <input checked="" type="checkbox"/>	CASA DE PARIENTES O AMIGOS	ALBERGUE O LUGAR HABILITADO
EN ESPACIO PÚBLICO	VEHÍCULO	OTRO

DATOS DE GRUPOS FAMILIARES DISTINTOS AL GRUPO FAMILIAR PRINCIPAL (ARRENDATARIOS Y/O ALLEGADOS)					
NOMBRE JEFE FAMILIA	RUN O DNI	RUN O DNI CÓNYUGE	TELÉFONO	TOTAL GRUPO FAMILIAR	CALIDAD OCUPACIONAL

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR VIVIENDA INDICAR CON X LA ALTERNATIVA					
TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA					
Casa X	Departamento	---			
MODALIDAD CONSTRUCTIVA					
Regular	Autoconstrucción Irregular	Media Agua o Similar	---		
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO					
Condominio en altura	Viv. Aislada X	Viv. Pareada	Viv. Continua	---	
MATERIALIDAD PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA					
Albañilería	Madera	Adobe X	Hormigón Armado	Bloque Concreto	Piedra
Otro	Mixto	---			
SOLUCIÓN SANITARIA					
Agua Potable	Red Pública	Solución Particular	APR	No tiene	
Alcantarillado	Red Pública	Solución Particular	---	No tiene	
Electricidad	Red Pública	Solución Particular	---	No tiene	
OTROS					
TOTAL PISOS EDIFICACIÓN		¿LA VIVIENDA HA SIDO INTERVENIDA?		¿REQUIERE VISITA DE INGENIERO ESTRUCTURAL?	
0		No			
APRECIACIÓN DEL DAÑO		---			
Daño no reparable		---			

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA	DESCRIPCIÓN	INDICAR CON X La situación más representativa
SIN DAÑO	Vivienda no presenta daños debido a la catástrofe.	
DAÑO REPARABLE LEVE	Daños no estructurales en: puertas, ventanas, vidrios, tabiques no estructurales, cielos rasos, daños menores en instalaciones sanitarias, etc. (debido a la Catástrofe).	
DAÑO REPARABLE MODERADO	Daños no estructurales de la vivienda (mayores que leves), recuperables que no impiden la habitabilidad de ésta.	
DAÑO REPARABLE MAYOR	Daños estructurales recuperables, que ponen en riesgo la seguridad de los residentes de la vivienda.	
DAÑO NO REPARABLE	Daños irreversibles, que implican riesgo de colapso de la vivienda.	X
SIN MORADORES	Daño no puede ser evaluado por imposibilidad de acceder a la vivienda.	
OBSERVACIONES DEL TIPO DAÑO		

EVALUACIÓN DE DAÑOS DE LA VIVIENDA: Evaluar de acuerdo a intensidad, masividad y gravedad del daño, donde "0" es "Sin Daño" y 5 implica "Daño Grave".

INDICAR CON "X" LA ALTERNATIVA y completar observaciones si las hubiese.

EVALUACIÓN DE DAÑOS DE LA VIVIENDA (ESTRUCTURA)										
ESTRUCTURA	N°	ÍTEM	0	1	2	3	4	5	NO VERIFICABLE	OBSERVACIONES
	1	Pilares		X						
	2	Cadenas / Vigas		X						
	3	Radieres		X						
	4	Muros Estructurales					X			
	5	Estructura de Entrepiso		X						

EVALUACIÓN DE DAÑOS DE LA VIVIENDA (TERMINACIONES)										
TERMINACIONES	N°	ÍTEM	0	1	2	3	4	5	NO VERIFICABLE	OBSERVACIONES
	7	Ventanas		X						
	8	Puertas		X						
	9	Revestimiento de Pisos		X						
	10	Revestimiento de Muros		X						
	11	Tabiques Interiores		X						
	12	Cielo Raso		X						
	13	Cubierta		X						

EVALUACIÓN DE DAÑOS DE LA VIVIENDA (INSTALACIONES DOMICILIARIAS)										
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	N°	ÍTEM	0	1	2	3	4	5	NO VERIFICABLE	OBSERVACIONES
	14	Agua Potable		X						
	15	Alcantarillado		X						
	16	Electricidad		X						
	17	Gas		X						

EVALUACIÓN DE DAÑOS DE LA VIVIENDA (ENTORNO INMEDIATO DE LA VIVIENDA)										
ENTORNO INMEDIATO VIVIENDA	N°	ÍTEM	0	1	2	3	4	5	NO APLICA	OBSERVACIONES
	18	Cierre Antejardin		X						
	19	Cierros Perimetrales		X						
	20	Terreno		X						
	21	Accesos		X						
	22	Escaleras		X						
	23	Pasarelas		X						
	24	Taludes		X						
	25	Muros de Contención		X						
	26	Redes Sanitarias		X						
	27	Colectores		X						
	28	Postación Vía Pública		X						
	29	Otro		X						

OBSERVACIONES ANEXAS
CASA DE ADOBE DAÑADA, SE DAÑO ZONA NO HABITADA DE LA CASA.